Es obligación del PRP informar el término de los trabajos a salud y seguridad canal 1.



#### Son W Se Vwe Earlige

### TRABAJOS CON RIESGOS DE INCENDIOS TARJETA DE VERIFICACION

	SSO FSV 120 min.		
1	PRP Contratista30 min.	Diego Hora	Termino
7	Inspección SSO FSV		1
1	PRP Contratista Validación	Diedo Yen	10.00 10.00
Firma	Tipo	Nombre verificador	Hora
	SEGUNDA JORNADA	SEG	
	SSO FSV 120 min.		
	PRP Contratista 30 min.	DIGG YOU	Termino \3:00 Revisión
	Inspección SSO FSV		
1	PRP Contratista Validación	01660 VA MO	80.00
Firma	Tipo	Nombre verificador	Hora
	PRIMERA JORNADA	PRIN	
dios	Registro para trabajos con Riesgo de Incendios	Registro para trab	
6562 57979 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Empresa: Chologica Chile It Contacto Telefónico: 965515379 Orden de Trabajo: 12427639	Fecha de Trabajo: 11/04/07 Supervisor Empresa: 10/100 16 Mesto Sector: 18/19 Butter de distribute	Fecha de To Supervisor Empresa:

ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO RETIRAR ESTA TAR ETA (Salud y Seguridad Ocupacional)



ES ODIIBACION del LIVI mitormai el término de los trabajos a salud y seguridad canal 1.

#### TRABAJOS CON RIESGOS DE INCENDIOS TARJETA DE VERIFICACION

## Frabajo con Riesgos de incendio

(Corte-Esmerilado - Amolado - Oxicorte - Soplete - Soldadura - Taladro)

		1 Finds				Nombre
				1		Digita Hord
		5				Nombre y Firma PRP Contralista:
	_	N. Finalizado los trabajos, el contralista debe mantener una supervisión del área de trabajo de a lo menos 30 minutos.			\	<ul> <li>G. Los equipos de soldadura y cableado eléctrico deben estar en óptimas condiciones.</li> </ul>
	>	M. Durante la ejecución de los trabajos debe existir supervi- sión permanente.				F. Si el trabajo de corte y sokladura se realiza sobre tuberías u otro material, se debe verificar que el calor generado no afecte materiales combustibles por radiación y/o conducción.
	/	<ul> <li>I. Se deben utilizar los ele- mentos de protección personal definidos.</li> </ul>			/	E. Donde los suelos hayan sido mojados, el personal operando con equipamiento de soldadura al arco o equipamiento de corte deberán protegerse de posiblos shocks eféctricos.
		<ul> <li>K. Se deben conocer las cartillas de seguridad correspondientes.</li> </ul>			1	D. Se deben instalar, en forma permanente, planchas de madera mojadas, a fin de proteger los paneles.
		J. El extinior debe tener sello de revisión de mantención intacto y certificación al dia.		/		C. El perimetro del área de seguridad erífico (ratio de 1,5 m.), deberá encapsularse completamente al realizar trabajos en entretecho, usando planchas de madera, telas fino carpa o mantas ignifugas. En áreas no críticas se debe apantallar o colocar un trombo en el lugar para proteger las instalaciones que tengan materiales combustibles como cislamiento de edificación o cubicado eléctrico.
	_	Nº de extintores requeridos: 1 por puesto de trabajo crítico.				B. De ser positivo lo señalado en letra (A), se debe cubrir aberturas en suelos, paredes o conductos ubicados a menos de 11 metros del área de trabajo.
	/	Debe contar con extintor de incendio PQS multipropósito ABC de 10 kilos.			/	A. Se debe verificar que el área de trabajo, así como el perimetro del área de trabajo no existan elementos combustibles por lo menos a 11 metros de distancia; como asimismo construcciones de paneles compuestos u otro elemento combustible.
NO	IS		N/A	ON	SI	

Sector:

Descripción Trabajo:

Trabajos Críticos:

apple ( makes annoghes

Es obligación del PRP informar el término de los trabajos a salud y seguridad canal 1.



#### TRABAJOS CON RIESGOS DE INCENDIOS TARJETA DE VERIFICACION

Sector: Sala de Oelsmadages	Empresa: ANN VOYEND	Fecha de Trabajo: 67/04/2017
Orden de Trabajo: \2427634	Telefónico: 965515379	Empresa: CADOGEC

# Registro para trabajos con Riesgo de Incendios

	SSO FSV 120 min.		
	PRP Contratista30 min.	COMPH 8931C	Termino \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Inspección SSO FSV		
1	PRP Contratista Validación	Over House	14:00
Firma	Tipo	Nombre verificador	Hora
And the second s	SEGUNDA JORNADA	SEG	
	SSO FSV 120 min.		
	PRP Contratista 30 min.	Succes Aprila	Termino \3 '% \6 Revisión
	Inspección SSO FSV		
1	PRP Contratista Validación	Chall any a	08%
Kirma	Tipo	Nombre verificador	Hora
	PRIMERA JORNADA	PRI	

ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO RETIRAR ESTA TARJETA (Salud y Seguridad Ocupacional) SOLO PERSONAL SSO



Es obligación del PRP informar el término de los trabajos a salud y seguridad canal 1.

#### TRABAJOS CON RIESGOS DE INCENDIOS TARJETA DE VERIFICACION

## Trabajo con Riesgos de incendio

(Corre-Esmerilado - Amolado - Oxicorte - Soplete - Soldadura- Taladro)

		7	desirence Printers			Nombre y Firma PRP Contratista:
		N. Finalizado los trabajos, el contratista debe mantener una supervisión del área de trabajo de a lo menos 30 minutos.			/	<ul> <li>G. Los equipos de soldadura y cableado eléctrico deben estar en óptimas condiciones.</li> </ul>
		M. Durante la ejecución de los trabajos debe existir supervi- sión permanente.			/	F. Si el trabajo de corte y soldadura se realiza sobre tuberías u otro material, se debe verificar que el calor generado no afecte materiales combustibles por radiación y/o conducción.
	/	I. Se deben utilizar los ele- mentos de protección personal definidos.			1	<ul> <li>E. Donde los suclos hayan sido mojados, el personal operando con equipamiento de soldadura al arco o equipamiento de corte deberán protegorse de posibles shocks eléctricos.</li> </ul>
	/	K. Se deben conocer las cartillas de seguridad corres- pondientes.			1	D. Se deben instalar, en forma permanente, planchas de madera mojadas, a fin de proteger los paneles.
		J. El extintor debe tener sello de revisión de mantención intacto y certificación al día.				C. El perimetro del área de seguridad crítico (radio de 1,5 m.), deberá encapsularse completamente al realizar trabajos en entretecho, usando planchas de madera, telas tipo carpa o mantas ignifugas. En áreas no críticas se debe apantallar o colocar un tiombo en el lugar para proteger las inistalaciones que tragan materiales combustibles como nislamiento de edificación o cableado eléctrico.
	/	Nº de extintores requeridos: 1 por puesto de trabajo crítico.			1	<ul> <li>B. De ser positivo lo señalado en letra (A), se debe cubrir aberturas en suelos, paredes o conductos ubicados a menos de 11 metros del área de trabajo.</li> </ul>
	\	Debe contar con extintor de incendio PQS multipropósito ABC de 10 kilos.			/	A. Se debe verificar que el área de trabajo, así como el perime- tro del área de trabajo no existan elementos combustibles por lo menos a 11 metros de distancia; como asimismo construccio- nes de paneles compuestos u otro elemento combustible.
NO	IS		N/A	NO	SI	

Dusto Nowo C

MODI E CENTENAGONA

Sector:

Descripción Trabajo:

Trabajos Críticos: Bu Colicoto

Soldaduna espenil Labore